



Recomendação para uso de fusíveis HH na proteção de motores



Curva válida para duração da corrente de partida : **6 segundos** (P.ex. Bombas)

Duas partidas simultaneas são permitidas


Recomendação para uso de fusíveis HH na proteção de motores



Curva válida para duração da corrente de partida : **15 segundos** (P.ex. Máq. Operatrizes)

Duas partidas simultaneas são permitidas

Recomendação para uso de fusíveis HH na proteção de motores



Curva válida para duração da corrente de partida : **30 segundos** (P.ex. Ventiladores, embarcações)

Duas partidas simultaneas são permitidas